Title (en)

METHOD FOR CHECKING AN ARTICLE WITH MATERIAL-FREE REGIONS

Title (de)

VERFAHREN ZUR ÜBERPRÜFUNG EINES GEGENSTANDS MIT MATERIALFREIEN BEREICHEN

Title (fr)

PROCÉDÉ D'INSPECTION D'UN OBJET POURVU DE ZONES EXEMPTES DE MATÉRIAU

Publication

EP 2744600 A1 20140625 (DE)

Application

EP 12743905 A 20120808

Priority

- DE 102011110861 A 20110817
- EP 2012003375 W 20120808

Abstract (en)

[origin: WO2013023756A1] In a method for checking an article (10; 10') with material-free regions (14), a three-dimensional test structure (16) of the article is set up, this test structure comprising a negative formation (18) of the material-free regions (14).

IPC 8 full level

B05B 12/14 (2006.01); **B05B 15/02** (2006.01); **B05B 15/50** (2018.01); **F15D 1/00** (2006.01); **G01N 21/88** (2006.01); **G01N 21/954** (2006.01)

CPC (source: CN EP US)

B05B 12/149 (2013.01 - CN EP US); **B05B 15/50** (2018.02 - CN EP US); **B29C 33/3842** (2013.01 - US); **B29C 33/3857** (2013.01 - US); **B29C 64/112** (2017.08 - EP US); **B29C 64/124** (2017.08 - EP US); **B29C 64/135** (2017.08 - EP US); **B29C 64/153** (2017.08 - EP US); **B29C 64/165** (2017.08 - EP US); **G06F 30/17** (2020.01 - US); B29C 64/118 (2017.08 - EP US)

Citation (search report)

See references of WO 2013023756A1

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

DOCDB simple family (publication)

DE 102011110861 A1 20130221; **DE 102011110861 B4 20130620**; CN 103635262 A 20140312; CN 103635262 B 20170222; EP 2744600 A1 20140625; US 2014222183 A1 20140807; US 9524367 B2 20161220; WO 2013023756 A1 20130221; WO 2013023756 A9 20140320

DOCDB simple family (application)

DE 102011110861 A 20110817; CN 201280028962 A 20120808; EP 12743905 A 20120808; EP 2012003375 W 20120808; US 201214239020 A 20120808