



(11) **EP 1 857 611 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(15) Korrekturinformation: **Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)**
Korrekturen, siehe Bibliographie INID code(s) 73, 74

(51) Int Cl.: **E04G 9/02 (2006.01)**

(48) Corrigendum ausgegeben am:
29.02.2012 Patentblatt 2012/09

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
21.09.2011 Patentblatt 2011/38

(21) Anmeldenummer: **07105699.8**

(22) Anmeldetag: **05.04.2007**

(54) **Verfahren zum Reparieren der Oberfläche eines plattenförmigen Trägers**

Method for repairing the surface of a plate-shaped carrier

Procédé de réparation de la surface d'un support en forme de plaque

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR

(30) Priorität: **16.05.2006 DE 102006023109**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
21.11.2007 Patentblatt 2007/47

(73) Patentinhaber: **Harsco Infrastructure Services GmbH**
40885 Ratingen (DE)

(72) Erfinder: **Schlenker, Jürgen, Dr.**
40885 Ratingen (DE)

(74) Vertreter: **Gille Hrabal**
Patentanwälte
Brucknerstrasse 20
40593 Düsseldorf (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 263 094 EP-A- 1 273 738
EP-A- 1 647 651 WO-A-2007/093158
DE-A1- 2 500 036 DE-A1- 10 128 549
DE-A1- 10 345 810

EP 1 857 611 B8

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).