(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN CORRIGEE

(15) Information de correction:

Version corrigée no 1 (W1 A1) Corrections, voir **Bibliographie** code(s) INID 72

(48) Corrigendum publié le:

06.03.2019 Bulletin 2019/10

(43) Date de publication:

09.01.2019 Bulletin 2019/02

(21) Numéro de dépôt: 17179976.0

(22) Date de dépôt: 06.07.2017

(84) Etats contractants désignés:

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Etats d'extension désignés:

BA ME

Etats de validation désignés:

MA MD

(71) Demandeur: ROLEX SA 1211 Genève 26 (CH)

- (51) Int Cl.: F16D 3/04 (2006.01)
 - F16D 3/00 (2006.01) G04B 19/00 (2006.01)

(72) Inventeurs:

- BEHREND, Raoul 1260 Nyon (CH)
- FRACHEBOUD, Blaise 1228 Plan Les Ouates (CH)
- · ZBYLUT, Ludovic 74330 Poisy (FR)
- (74) Mandataire: Moinas & Savoye SARL 19A, rue de la Croix-d'Or 1204 Genève (CH)

(54)JOINT DE TRANSMISSION HORLOGER

- (57)Joint de transmission (100), notamment joint horloger de transmission, pour la liaison mécanique d'au moins une première partie (2A) d'un premier arbre au moins mobile en rotation selon un premier axe (A2) à au moins une deuxième partie (3A) d'un deuxième arbre au moins mobile en rotation selon un deuxième axe (A3), les premier et deuxième axes étant parallèles ou sensiblement parallèles, le joint de transmission comprenant : - l'au moins une première partie (2A) de premier arbre
- l'au moins une deuxième partie (3A) de deuxième arbre (31), et
- au moins un premier système (210 : 221, 222, 223, 224) de rappel élastique agencé de sorte à limiter ou à annuler le jeu entre l'au moins une première partie (2A) de premier arbre et l'au moins une deuxième partie (3A) de deuxième arbre,

l'au moins un premier système de rappel reliant mécaniquement l'au moins une première partie (2A) de premier arbre et l'au moins une deuxième partie (3A) de deuxième arbre.




Figure 27